


	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY</b>	Evid. č.: 39 – 2018 – 16
	<b>Akce: Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ</b>	Datum: <b>20.5. 2020</b>
		Strana: <b>1 / 5</b>

# ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Kontrolní prohlídku stavby provedl a zázpis vypracoval:	Funkce:	Datum:	Podpis:
<b>Zdeněk Moucha</b>	<b>Koordinátor BOZP</b>	<b>20. 5. 2020</b>	

## ROZDĚLOVNÍK:

Převzal:	Datum:	Podpis: / Způsob doručení:
<b>VPK Suchý s.r.o. vedoucí sdružení - stavbyvedoucí</b>	<b>20.5.2020</b>	/převzal elektronicky
<b>ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský TDI</b>	<b>20.5.2020</b>	/převzal elektronicky
<b>Ing. J. Těhan – Obec Zbečno</b>	<b>20.5.2020</b>	/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky

Zápis bude rozeslán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.  
Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námítky.

**Projekt:** : Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ

**Datum konání:** 20.5.2020

**Datum zápisu:** 20.5.2020

**Přílohy:**

**Provedl a dále přítomni:**

koordinátor BOZP: Moucha Zdeněk – OZO – KOO - BOZP – Rakofire s.r.o.  
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora : ing. J. Těhan – starosta Obce Zbečno

TDI : p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele: Vedoucí sdružení VPK Suchý s.r.o. - stavbyvedoucí

**Omluveni:**

**Termín příští KP:** 03.06.2020 – 9<sup>00</sup>

## I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY

**Označení textu v zápisě:**

Nové body a úkoly

Staré body

Číslo.:	Projednané body:	Zodpovídá:	Termín:
1.	Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.	RAKOFIRE s.r.o.	<b>Vždy do tří pracovních dnů po provedené kontrole</b>
2.	Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.		<b>Bez závad</b>
3.	Dne 18.9. 2019, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 309/2006 Sb., <b>zasláno Oznámení o zahájení prací</b> , příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě zjištění nových relevantních informací.	RAKOFIRE s.r.o.	<b>Viz. text Bez závad</b>
4.	Dne 02.10. 2019, byl předán originál Plánu BOZP zástupci generálního zhotovitele společnosti VPK Suchý s.r.o., Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP předán Investorovi akce – Obec Zbečno. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Průběžně Bez závad</b>
5.	Koordinátorovi BOZP, byli předáni generálním zhotovitelem technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>

	podobě trvale uloženo na stavbě.		
6.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Prohlášení zhotovitele k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>
7.	Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>
8.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Traumatologický plán“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>
9.	<b>Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP</b>		
9.1.	Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé: - <b>VPK Suchý s.r.o.</b> , - ČOV pozastaveno, práce probíhají na stoce D a příjezdová komunikace směr Újezd v místě první odbočky	viz. text	-----
9.2.	Prováděné práce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hloubení rýh</b></li> <li>• <b>Montáž potrubí</b></li> <li>• <b>Montáž betonových šachet</b></li> <li>• <b>Zásyp rýhy</b></li> <li>• <b>A další související práce</b></li> </ul>	viz. text Stavební deník	-----
10.	<b>Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů</b>		
10.1	Kontrola vstupů a vjezdů na staveništi, kontrola zajištění volných manipulačních prostorů kolem stavby.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Dohodnuty podmínky zajištění staveniště se stavbyvedoucím.</b>
11.	<b>Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu prací.</b>  pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci. Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTRU RIZIK a všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK.		
11.1	Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.)	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ</b>
11.2	Generální zhotovitel provede vyvěšení „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární poplachovou směrnicí na trvale viditelném a přístupném místě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. Text</b>

<b>11.3</b>	Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením. V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ</b>
<b>11.4</b>	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb – z důvodu nesoudržnosti horniny je nutné provádět pažení stěn každého výkopu. Zákaz vstupu do výkopu při montáži potrubí, pokud nebude namontováno pažení V době kontroly toto bylo dodržováno, avšak KOO BOZP považuje za nutné toto nebezpečí zhotoviteli oznámit.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz text Doržovat průběžně</b>
<b>11.5</b>	Byl proveden zápis hlášení úrazu a připraven k potvrzení uvedenými osobami. Po potvrzení KOO BOZP požaduje tento zápis přeposlat na email: <a href="mailto:poboyp.cz2@seznam.cz">poboyp.cz2@seznam.cz</a> k potvrzení koordinátorem BOZP	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz text</b>
<b>11.6</b>	Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování bezpečnostních podmínek dle NV 362/2005 Sb § 3 – práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz text Stále trvá</b>
<b>11.7.</b>	Koordinátor BOZP požaduje na dodavateli zaslání dokladu o odeslání Hlášení o úraze pana Jaroslava Marka na OIP	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz text Stále trvá</b>

**II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP**

- Zápis:** \* Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.  
 \* Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.  
 \* Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.  
 \* S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

20.5.2020

**Dále v době kontroly  
nezjištěno zjevných  
závad.**