

Povinné [kontroly kotlů na pevná paliva](#) o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW zavedl zákon o ochraně ovzduší z roku 2012. První „vlna“ kontrol byla ukončena v roce 2016, podle platného znění zákona se má kontrola zdroje opakovat nejpozději do 36 měsíců. Výsledkem kontroly je „Doklad o kontrole“, jehož náležitosti jsou uvedeny ve [vyhlášce č. 415/2012 Sb.](#) Doklad vystaví odborně způsobilá osoba (OZO) a předá jej provozovateli zdroje, který je povinen jej na vyžádání předložit příslušnému úřadu s rozšířenou pravomocí.

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. **V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.**